

监理通知单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号: WLHT-LXD-018

致: 北京宸华建筑工程有限公司

主题: 关于光伏区支架组件安装事宜

内容:

2020 年 1 月 8 日下午业主及监理项目部对你部组件安装进行检查, 发现檩条与斜梁链接位置缺少螺栓, 共计 967 组缺少 1—5 颗螺栓, 其中 87 组严重缺少螺栓, 支架、组件螺栓安装过少易被大风吹落, 你部施工区域组件安装固定存在严重质量及安全隐患;

现要求你部立即进行整改, 否则因缺少螺栓或螺栓未紧固而造成的支架、组件及发电量等一切损失由你部全部承担。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2020.1.8



监理填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。