

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-023

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于现场施工质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 我项目部现场检查发现问题:

- 1、10#预制管桩桩帽未做除锈防腐, 必须整改。
- 2、部分组件螺丝紧未紧固, 不符合设计要求。
- 3、1#电缆沟内存在大块石头, 不符合设计要求, 避免电缆受损, 必须清理。
- 4、光伏区部分施工人员未佩戴安全帽行为, 将进行考核。
- 5、其它未尽事宜请自查自纠。

附件: 现场照片 4 张


对以上问题总包单位, 加强现场管控和对人员技术交底, 请于 2 日内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2023 年 04 月 30 日

附件：问题照片



支架、组件螺丝未紧固



管桩桩帽为除锈、防腐



电缆沟内石块未清理



未佩戴安全帽