## 例 会 会 议 纪 要

工程名称:湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目

编号: GFDZJBM09--001

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-9-30
会议主持人	陈付祥	签到表附属	iii

会议主题:安全、质量、进度、图纸、资料等事的一些安排和规划

上次会议问题落实情况:

#### 本次会议内容:

#### 建设单位:

- 1、明确建设单位、监理单位、总承包单位的组织机构、人员分工和人员对接分配。
- 2、湖南娄底涟源七星街 2X20 分布式光伏项目是以 2016 年 12 月 15 号为 40MW 并 网时间点,工程施工时间紧凑但必须严格按照总承包合同要求完成施工任务;
- 3、安全方面:项目安全目标为零事故,实行一票否决制。监理单位每周组织专项安全检查,安全问题的处理实行整改闭环机制,跟申报工程款挂钩。各方必须建立安全管理体系,把控好现场的安全工作,总包方要做好三级安全教育,必须要做到是本人签字;
- 4、质量方面:工程质量严格按照合同、技术要求、国家和行业验收规范、施工图纸执行,质量问题实行整改闭环机制,跟申报工程款挂钩。总承包单位要加强自检,避免返工,实行分包管理的,禁止以包代管。
- 5、进度方面:项目的 2016 年 12 月 15 日并网时间不可动摇。建设单位对总包单位的考核进度占比 60%,施工单位于 10 月 2 日前提交项目的出图计划、施工计划、物资采购计划。施工过程中,要每天进行实际进度和施工计划的对比,出现滞后情况,及时采取补救措施。
- 6、资料方面:项目的资料以满足当地国网和电力质监站的验收为目的进行编制,施工资料与工程实体建设同步,作为工程款支付的前提条件。建设和监理单位将进行不定期检查
  - 7、施工材料、主要构配件、设备进场时需报业主方、监理方验收后方可卸货堆放;
  - 8、隐蔽工程施工时要报业主方,监理方验收后方可进入下到工序;
  - 9、各方如有问题,提前告知我方进行沟通,避免影响整个工程的施工;

## **Scanned by CamScanner**

- 10、建设方、监理方做到24小时的工作制度,以保证现场出现问题得到及时解决;
- 11、监理方、总包方现场的负责人如需离开施工现场,需报建设单位批准,离场前要做好工作交接手续。

### 监理单位:

- 1、总包单位管理人员资质应尽快报审;
- 2、所有进场材料生产厂家的资质证明材料应及时报审;
- 3、所有进场材料的质量证明材料应及时报验;
- 4、将施工技术交底,施工安全交底记录报监理审查;
- 5、与现有现场施工人员签订安全责任协议;
- 6、进入施工现场人员必须佩备安全防护用具;
- 7、进场施工人员、机械计划;施工材料进场计划;每周施工滚动计划等尽快报监理部;
  - 8、规范进场材料管理,建立进场材料台账,分类堆放,规范管理;
- 9、施工进度计划、图纸出图计划、主要设备进场计划你总包方尽快制定; 总包单位;
  - 1、由于土地手续的不齐全,现场是否现在能进行施工;
  - 2、我方会尽快跟设计院沟通,前期的土建施工图尽快设计;
  - 3、资料版本问题我方会跟当地电力部门沟通,尽快确定;
  - 4、进场道路我施工部在这两天安排人员进行施工;
  - 5、35kV、110kV施工场地清表工作,这两天会安排机械进场进行施工;



主送单位	娄底旭晨新能源科技有限公司项目部、湖南省工业设备安装有限公司施工项目部			
抄送单位				
发文单位	常州正衡电力工程有限公司于都 项目监理部	发文时间	2016-9-30	

# 湖南娄底涟源七星街 2X20MW 光伏电站项目会 议 签 到 表

			100
姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
ZorBs	东烟星园	河南岸沿坡	133 6624 29 65
25352	李-地集团	电到工程小子	13731306643
子身供	未加集五	土建 244	1382042612
3444	正海下路子等	16月至13	13646116461
可在放	正维7 1323	电气工作和	13080110556
3/3/3	沙斯等发	项目的理	1357425310)
338	油的南安花	延出副经里(外线)	1305429713
多海战	701 TO 3 m	追目副经难(观场)	
艺业	纳南安花	项目副经历2世里)	13873390603
\$ 12	Vola to to vie	延围部约里过建)。	13762392585
		140	(1102)11303
9			
2.3			
	1		8
A A		7	
* 12#	74		A S
· ·	100		2
100		76.4	
<u> </u>	20 H		

Scanned by CamScanner