

# 会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目 监理项目部 2018.05.05
会议主持人	王立波		

## 会议主题：

安全、质量、进度、每周计划完成情况

## 上次会议问题落实情况：本周施工完成情况

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

- 1、环网接地已完成。
- 2、消缺施工中。

## 下周计划：

- 1、光伏区消缺。
- 2、回填完成。

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

- 1、请业主尽快将 150 电缆采购进场，以保证剩余 153 组组件尽快并网发电。
- 2、请业主尽快解决 113 亩地的遗留问题，保证施工顺利进行，避免发生象二次进场等不必要的额外费用。

## 监理单位

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每道工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。
2. 施工单位做好灌注桩的检测，并报送检测资料。
- 3 施工单位做好施工过程中的质量控制，把螺丝拧紧、不遗漏。如在施工过程中出现组件、支架不符合要求，拆除重新整改。在施工中屡次出现同一原因产生不合格品，采取罚款的方法来加强施工过程质量控制。
5. 在施工过程中人为造成的支架、组件的损坏的费用由施工单位承担。
- 6、在焊接时望贵单位施工人员保证搭接面符合要求、同时保证焊接质量。电缆沟的挖掘深度不小于 0.8 米，电缆沟回填要求铺砂盖砖，并达到设计要求。逆变器、汇流箱的接地线完整不遗漏。遗漏的灌注

桩赶紧补浇。

7、请贵单位做好施工资料的报送。

8、在消缺过程中要求施工单位把组件平整度、角度把握好，把立柱调垂直。

9 施工单位要加强对施工人员的安全交底和技术交底。避免在施工过程中出现质量和安全事故。

#### 建设单位

防火期间各单位要组织人员参加，做好清明期间防火、防盗工作。各单位赶紧完成消缺工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.05.05

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州正衡电力工程监理有限公司

### 会议签到表

日期: 2018.5.7

