

例会会议纪要

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：LSAFS-FBSGF-007

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-01-09
会议主持人	左利齐	签到表附后	
会议主题：并网后的工作安排、消缺、安全及资料事宜			
本次会议内容： 建设单位： 1、要求总包单位监控系统尽快施工； 2、要求抓紧赶抢剩余尾工，抓紧时间施工，必须保证现场施工人数； 3、要求消缺工作及时跟进； 4、进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业做好安全措施，系好安全带； 5、现场垃圾要及时清理，集中堆放，必须安排专人负责； 6、施工资料尽快补充完善； 7、设备已带电运行，要求总包加强管理，做好安全警示标志； 监理单位： 1、每天做好并网后的运行检查工作，检查设备的运行情况； 2、消防器材尽快配备到位； 3、资料尽快完善整理； 4、尽快进行尾工的施工工作； 5、要求消缺工作及时跟进，及时进行消缺处理工作； 6、对所留施工垃圾尽快清理，保证现场卫生，做好现场安全文明工作； 7、进入现场必须佩戴安全帽，现场不允许吸烟，高空作业必须做好安全措施，系好安全带； 8、设备已带电运行，要求做好警示标志，要求现场做好防火、放电、防盗工作； 总包单位： 上周工作情况如下： 1. 并网后设备运行正常； 2. 桥架安装、监控安装、电缆检查并圈梁浇筑及屋面接地扁铁焊接正在施工，消缺工作及时跟进； 下周工作计划：			



1. 加快剩余尾工的施工工作;
2. 每天检查并网后设备的运行情况;
3. 施工资料尽快整理、完善;
4. 消缺工作及时跟进;

要求事项:

- 1、要求各分包单位对各自剩余尾工尽快施工, 保证按时完成剩余工作;
- 2、要求各分包单位安排人员, 对有缺陷部分及时进行消缺处理;
- 3、现场垃圾要及时清理, 保证现场卫生, 做好现场安全文明工作;
- 4、由于现场已带电作业, 要求各分包单位做好安全措施, 保证工作人员施工安全;

监理项目部(章):



主送单位	中盛光电能源股份有限公司施工项目部、温州埃菲生新能源开发有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 丽水项目监理部	发文时间	2017-01-09

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议主题	巨理例会	
会议时间	2017.01.09	
会议地点	总公司会议室	
序号	单位	参会人员签名
1	正德巨理	王江
2	中盛光电	黄志平
3	埃菲尔	李宇东
4	埃菲尔	王德松
5	埃菲尔	叶坤
6	湖北洪发	宋晓峰
7	承德承飞	刘利达
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

