

洛阳丰翌新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目

**第
一
次
工
地
会
议
纪
要**

洛阳丰翌新能源有限公司

二零一六年十二月十二日

二、监理单位：

1. 施工单位上报资质、人员证书、施工组织设计施工方案、安全交底、技术交底、施工总进度计划；
2. 施工单位在施工前和施工过程中，要切实做好安全防范工作，如设置安全可靠的防护措施，施工现场内所有人员必须正确佩戴安全帽等防护用品，有沟坑的部位设置警戒标志、警戒线保证工程现场安全，文明施工生活垃圾统一处理；
3. 严把进场材料质量，需要复试的送第三方检测，复试合格后方可进场使用，按图施工，不得私自更改设计，严格按规范施工；
4. 施工资料与工程同步，与实际相符，不得拖延，统一资料模板；

三、施工单位：

1. 工程资料的及时交付，确保与工程同步，自审合格后上报监理单位审核；
2. 工程各方面协调，并同步进行；
3. 工程施工中，项目部切实做好安全工作，及时设置安全防护设施、安全警示牌等；
4. 加大管桩施工进度，尽量缩短工期。

洛阳丰墨新能源 60 兆瓦项目监理部



2016-12-12