

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: YSGF-ZTHVJY-003

项目名称: 偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目

签发: 徐发基

会议地点	偃师项目会议室	会议时间	2017年05月04日
会议主持人	徐发基	会议签到表附后	

会议主题: 外线安全施工专题例会

会议内容: 2017年5月04日经业主方、监理方、承包方, 一起外线在施工的部位进行安全专项检查, 为确保施工维护业主的合法权益, 在施工时, 须遵守以下规定:

业主方王淼:

- 1、施工人员在上班前进行班前 5 分钟教育。
- 2、施工人员在上班前进行安全技术交底和临时用电技术交底。
- 3、在外线施工要做好安全防护。
- 4、现场必须采取防护覆盖措施。
- 5、在外线施工时禁止施工人员穿行公路区域等非施工通道区域。
- 6、需使用吊装机械时, 从施工厂区车间四周支吊上楼, 楼下吊装区域协调等提前一天联系施工厂区管理人员。施工垃圾必须按照要求堆放在指定地点, 加围挡, 并及时清运。

监理方徐发基:

- 1、在外线施工时必须设置警戒线和警示标示。
- 2、外线施工过程中 专职安全员在场, 出现问题及时解决。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要

- 3、工作人员必须佩带手套及安全帽。
- 4、要严格按照临时用电正规流程进行操作。
- 5、高空作业时，安全带、保险绳要配备齐全。严禁将垃圾、涂料、溶剂等倒入下水道和厕所内。施工结束后，残余废料要及时清理。现场要打扫干净，剩余材料要进行归类存放，方可离开。

现场开会情况



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

主送单位	洛阳中盛新能源有限公司 远东集成科技有限公司 国电南京自动化股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 05 月 04 日



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项
	文件名称	会议纪要

偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目 第七次会议签到表

[illegible]