

	项目名称	滕州市优上新能源有限公司5.6MW分布式光伏电站项 目
文件名称	会议纪要	

会议 纪 要

编号: AQ-002

项目名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

会议地点	滕州项目会议室	会议时间	2017年10月21日
会议主持人	常庆斌		会议签到表附后
会议主题: 监理内部安全交底			

一、 监理依据:

1. 监理委托合同及其他建设工程合同
2. 《建设工程安全生产管理条例》
3. 《工程建设标准强制性条文》
4. 经审核批准的项目安全监理规划和细则

二、 常州正衡电力工程监理公司员工安全文明行为制度

1. 公司员工上岗必须遵照执行国家法律、法规、行业标准。严格监理，热情服务，落实“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”的方针。爱岗敬业按照本职工作的职责实施工作。
2. 公司员工上岗按照企业规定穿戴齐全工作服、安全帽，安全帽要正确佩戴，不准穿短裤、短裙、拖鞋、吊带背心，不准敞胸露怀。
3. 公司员工上岗要文明用语，礼貌待客，不大声喧哗，坐姿端正，发扬团队精神，互帮、互助、遵章守纪，树立监理的良好形象，做文明公民。
4. 公司员工严禁班前饮酒，酒后上岗，酒后驾车，由此引起的任何事故饮酒人负责全部责任（扣除当月工资以至除名），上下班要遵守交通法律法规，服从交警人员的指挥。
5. 监理人员进出施工现场必须走安全通道，不准攀越架体，跳跃沟、坑、水渠，注意观望现场环境、是否存在安全隐患，防止高空坠落物体打击。
6. 监理人员进入在建高层区域严格查看结构临边四口，孔洞是否护栏齐全，盖板封闭，架体护网、探头板等是否存在有施工安全隐患。监理人员进入塔吊、起重机械作业区域，不准在吊装半径内行走或停留。
7. 公司员工不准随便动用办公区域施工现场与本职工作无关的电器工具、机械设备和各种材料。
8. 监理人员进入施工现场发生事故隐患要及时口头通知施工单位整改，并追加监理通知整改单，遇有必停重大事故隐患及时下发停工指令，并 24 小时内向建设单位报告，不得隐瞒或擅自处理，监理人员如发现发生安全事故，即



正衡监理

ZhengHengSupervision

项目名称	滕州市优上新能源有限公司5.6MW分布式光伏电站项 目
文件名称	会议纪要

刻按程序上报，并积极配合有关部门调查施工原因，以监理的角度向调查部门提供真实的情况，对调查部门索取的有关资料不得拒绝隐瞒。

9. 监理人员在冬、雨季做好五防工作（防冻、防滑、防火、防触电、防坠落）做好自身预防电气设备故障，路线老化漏电，防止出现漏电电击、跨步电压击伤、触电事故。

10. 监理人员必须将施工承建单位的安全文明施工纳入监理工作管理范围，要求各项目部制定项目具有针对性的安全监理规划及安全监理细则，指导监理工作。监理月报必须有安全篇，安全监理资料（监理日志、安全例会、安全检查、整改通知单等）必须独立成卷。

11. 严格审查施工现场安全保障体系是否符合强制性标准要求，尤其对易发生安全事故的现场临水、临电、动火作业工作的管理。加强对施工现场的安全文明、卫生的检查力度。

12. 监理人员严格执行监理行业规程，认真审批、签认施工承建单位报验各项资料表格的合法性及有效性（资质、安保体系、特殊工种上岗证、安全生产许可证）等，审签要按程序进行，不准弄虚作假、代签、不准玩忽职守违法审批。

13. 公司员工班后认真检查办公区域是否将用电电源、办公用品、门窗等关闭、锁好、做好防火防盗等安全自卫保障工作。


14. 监理人员定期或不定期按季节特点检查农民公住宿等区域。是否符合文明卫生、安全用电、食品卫生等相关规定。

15. 公司员工是否了解火灾的人、特点，用电、易燃易爆气体及液体的性质。做到四懂四会（懂火灾的危险性、懂预防措施、懂火灾扑救方法、懂自救逃生；会报火警、会使用消防器材、会处理险情事故、会疏散逃生）掌握逃生知识。



16. 监理人员积极配合公司做好各项安全文明工作，尽到本人的义务，接受公司安全教育和安全培训，参与有助于安全生产的合理化建议的提议。

17. 对各专业监理工程师提出要求：有事请假，注意自身的安全保护，不要单独一人到现场对工程进行检查验收，检查现场没有安全保护措施不要去检查，下班时要求监理人员回办公室清点人数，身体不适不要去施工现场。

 正衡监理 ZengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项 目
	文件名称	会议纪要

交底人: 
总监理工程师: 

2017年 10月 21日

被交底人: 
监理人员: 

2017年 10月 21 日