

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

安 全 专 题 会 议

(第 64 期)



汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-064

签发：徐增生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020 年 01 月 12 日
会议主持人	王磊	会议主题	现场施工安全	

本次会议内容如下：

春节即将放假，总包单位、监理单位、分包单位等负责人一起对现场进行了安全文明大检查，要求分包单位做好放假前各项安全防护措施，主要要求如下：

一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

1、伏光现场料场材料需要归纳整齐，现场停工后贴好封条。

2、因春节放假，现场停工时间定于 2020 年 1 月 15 日，各分包单位做好相关准备工作。

3、河区道路的两旁垃圾需要清理干净，管桩堆积处要做好隔离防护，要有警示标牌。

4、离场前现场临时用电用不上的需要及时断电。

5、分包单位放假期间人员值班表提供给项目部。

6、奥巴、伏光公司当地村民租地的费用要结清。

7、河区施工船拉出来固定好，防止水位上涨碰坏组件。

8、伏光公司后期安装的组件螺丝要紧固好，防止大风刮翻。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、施工单位离场前做好安全自检，料场及值班室做好防火、防盗。现场要值班人员进行巡逻。

2、河区道路旁管桩材料需要隔离防护，并要有警示标牌，防止有人攀爬。

3、光伏区施工材料、垃圾需要清理干净，材料运到料场归整放好。

4、光伏区施工船在停工前全部要固定好，防止碰撞到现场安装的支架、组件上。

5、现场工人施工需要佩戴好安全帽、穿好救生衣，注意安全。

6、现场带电施工时需要做好绝缘措施，防止工人触电。分包单位负责人要对工人安全交底。

7、现场定于 2020 年 1 月 15 日停工，停工后施工单位做好相关安全措施，施工人员陆续离场。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020、01、12

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第64次会议签到表

日期: 2020.01.12

[illegible]