

项目名称：东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
何锦川	东方研	七建项目	17775348376
王兆虎	正衡监理	监理	15961046016
王栋	正衡监理	资料员	17607905469.
陈晓彬	正衡监理	监理	15700310403
张子波	正衡监理	监理	13961677939
何锦川	鲁能风电		15847281658
张红钢	资料员	18586024761
王玉军	青山风电	项目经理	15044719996
李群江	一一一	场区	18255804455
李志军	一一一	场区	15771677351



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

编号: WH-GCLH-008

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 05 月 28 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位东方日升 汪锦鹏

监理单位常州正衡 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

总包单位青山电器 亢志君 张小铜 李连柱 杨铁生

李志军

主持人: 王明官

会议内容:

一、 业主单位 汪锦鹏

- 1、 要求总包单位在 6 月 3 日前联系第三方检测机构进行螺旋桩检测、拉拔试验，出具检测报告报审监理然后施工。
- 2、 要求总包单位在 5 月 29 日前光伏区箱变图纸、排布图纸进场，6 月 1 日前电气图纸进场施工。
- 3、 要求总包单位联系设计院，现场派遣驻场代表，驻场代表进行光伏区排布。
- 4、 要求总包单位对开关站、外线、光伏区做倒排计划，每周一份计划，施工量精确到每一天，并且每天上报施工量。
- 5、 要求总包单位尽快完成主变基础、箱变基础的施工，养护期完成后设备进场。
- 6、 光伏区螺丝、支架 5 月 29 日进场，要求总包单位尽快安排人员进行施工。
- 7、 要求总包单位做好外线采购计划，材料报审监理单位。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、 要求总包单位回复的监理通知单必须明确时间节点，否则不予接收。
- 2、 光伏区要求设计院派驻场代表是否已落实。
- 3、 要求总包单位外线图纸进场后尽快施工。
- 4、 因 630 并网，要求总包单位必须尽快完成 10KV 备用电源的安装。
- 5、 要求总包单位尽快联系第三方检测机构进行螺旋桩检测、拉拔试验，出具检测报告报审监理然后施工。
- 6、 光伏区现场施工部分螺旋桩打桩深度不够，要求总包单位提供解决方案并进行整改。



- 7、要求总包单位尽快联系设计院，光伏区电气图纸、接地图纸、箱变图纸尽快进场。
- 8、因 630 并网，现工期紧张，要求总包单位对开关站、外线、光伏区做倒排计划，每周一份计划，施工量精确到每一天。
- 9、要求总包单位对主变基础、箱变基础做试块送检。
- 10、因 630 并网，现工期紧张，要求总包单位增加施工人员加紧施工。
- 三、 总包单位 亢志君 张小铜 李连柱 杨铁生 李志军
- 1、开关站主变基础已完成混凝土浇筑工作进入养护期，可以通知主变厂家进场测量，架构可以进行安装。
- 2、要求业主单位提供开关站设备到货时间，光伏区支架到货时间。
- 3、螺旋桩检测工作将在近期内进行。
- 4、我项目部将追踪落实光伏区电气、箱变、排布图纸进场时间，待图纸一进场我项目部立即组织施工。
- 5、我公司已和设计院沟通多时，设计院近期将给予回复。
- 6、倒排施工计划将在 29 日完成上报，每天的施工量按日报的形式发建设、监理单位。
- 7、光伏区箱变基础待图纸进场后我项目立即组织施工人员开始施工。
- 8、光伏区螺丝、支架进场后我项目部立即组织施工。
- 9、外线材料进场后我项目部立即上报监理、建设单位审核。
- 10、监理通知回复单我项目部再次上报监理部。
- 11、我公司已和设计院沟通多时，设计院近期将给予回复。
- 12、10KV 备用电源近期将有施工方案。
- 13、针对光伏区螺旋桩打桩深度不够，我项目部将请第三方检测机构进行拉拔试验，确定螺旋桩拉拔力是否符合设计要求。
- 14、我项目部将追踪落实光伏区电气、箱变、排布图纸进场时间，待图纸一进场我项目部立即组织施工。
- 15、倒排施工计划将在 29 日完成上报，每天的施工量按日报的形式发建设、监理单位。
- 16、主变基础待混凝土龄期达到时，我项目部立即送检。
- 17、施工现场已增加施工人员。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

