

安 全 会 议 纪 要

编号: JLAQHYJY-001

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

签发:


会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 5 月 14 日 10: 30
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员介绍: 1、建设单位-智慧能源风力发电有限公司 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司 二、监理单位: 1、现场二级配电箱接地线不规范。 2、现场开关箱接地体深度不够, 接线不规范。 3、钢筋加工区过路电缆没有埋设或架空处理, 存在隐患。 4、升压站基坑没有进行基坑临边防护。 5、员工食堂电源插排线接头太多, 存在安全隐患。 6、员工宿舍检查发现有通铺现象。 7、办公室和宿舍的彩钢板房应做好防雷接地。 8、现场加工钢筋机械设备, 要做好一机、一闸、一漏、一保。 9、现场检查应增加安全标语、标识、警示牌等。 10、检查 F24#、K07 基坑堆积废弃毛石太高, 离基坑太近, 要求及时清理。及时消除安全隐患。 11、检查 F22#发动机没有做接地。 以上问题施工单位要认真及时整改, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 现场临时用电要规范, 做好一机、一闸、一漏、一保。现场应采用 5 线 4 项制, 基坑做好临边防护, 现场警示牌和安全标语都要有, 运输材料车禁止载人。			



扫描全能王 创建

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 5 月 14 日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



安全会议签到表

2019.5.14

序号	姓名	部门	职务	电话	备注
1	王立军	正阳行巡视			
2	王立军	智慧风电	少3单	13737186021	
3	李金立	正阳行巡视		18703127443	
4	赵以文	正阳行巡视			
5	鲁刚			13706124544	
6	张连萍			13307493746	
7	陈立			1877163785	
8	刘百鹏	西北风电材料家		18077378468	
9	李得国	外压站		18774905029	
10				18093677870	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					



扫描全能王 创建