

安 全 会 议 纪 要

编号: JLAQHYJY-011

签发: 徐耀生

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 7 月 23 日 9: 20
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员介绍: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 现场安全检查发现存在以下问题。 1、钢筋加工区 2 级配电箱没有上锁, 需要整改。 2、升压站生产控制楼楼梯踏步需要做临边防护。 以上问题施工单位要认真及时整改, 要求 2 日内整改完成, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 钢筋加工区, 由于下雨地面上被雨水冲刷出沟, 需要回填平整。			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 7 月 23 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发



扫描全能王 创建



安全监理例会



楼梯需要做好临边防护



2级配电箱没有上锁



地面需要场地平整



会议签到表

日期: 2019.07.23

[illegible]

扫描全能王 创建