

质量/安全活动记录

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号 001

活动时间	2018.11.29
活动地点	施工现场办公室
主持(交底)人	郭光禧
内容: 1、施工资料尽快提交监理审核(施工组织设计,专项方案,施工单位与管理人等资质,工程材料进场报验,工序报验等等)。 2、接地扁铁与4 m²电缆线必须架空。 3、接地扁铁搭接长度与焊接必须要符合规范要求。 4、焊接施工必须要有持有焊工证,才能在施工现场进行施焊。 5、做好每个工序照片工作。屋面当天产生的垃圾下班前清理不求上进干净,避免堵塞屋面流水管道。 6、施工中,必须按照光伏规范要求进行施工,加强对施工中的质量管力度。 7、施工安全必须是重中之重,特别是在屋面施工中,规范施工,发现存在安全隐患及时消除,管理人员加强安全施工管理力度,按安全文明施工规范要求施工。 8、每日要进行日报,包括人员数量,机械数量,每天施工的内容等。 9、施工单位做好施工日记,做好施工人员"三级"安全书面教育。 10、高空作业必须系好安全带,进入施工现场必须带好安全帽。 11、电焊施工中,现场必须配置灭火器,防火布,消除安全隐患。	
参加人(签字)	靳磊 马圣贤 刘跃忠 黄振红 郭光禧

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。