

艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分
布式光伏电站项目

会
议
纪
要

（第 01 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SZBX-ZHJL-001

会议地点	项目部办公室		会议时间	2022.12.5
会议主持人	姜旭	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—苏州博熙光伏科技有限公司 汪崇贵

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 姜旭

总包单位—上海道发新能源有限公司 徐涛 胡成刚 华星

附：参会人员签到表

监理单位要求：

- 1、施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件）并加盖公章；
 - 1、施工组织设计（包括组织机构）、安全组织设计，各类专项施工方案；
 - 2、项目质量、安全管理制度；
 - 3、施工总进度计划；
 - 4、各类管理人员证书及身份证（复印件）、岗位责任制；
 - 5、特殊作业工种的证书及身份证（复印件）、岗位责任制；
 - 6、大型机械以及测量设备报审；
 - 7、临时用电及其他专项施工方案；
 - 8、施工人员的安全交底、三级教育及工程意外险；
 - 9、配合当地政府做好疫情防控工作，对进场人员逐一进行登记并附健康码、行程码。
 - 10、各供货商资质报审。
 - 11、原材料进场报审。
 - 12、检测试验单位资质报审，各种原材料的试品/试件（第三方试验报告）
- 项目分部/分项验收评定划分表报审。
- 13、施工单位要每天召开班前安全会，做好记录，参会人员签字确认，并留有影像照片。对新进场员工要做好安全教育培训和安全交底。
 - 14、施工人员进入施工现场要戴好安全帽，穿反光马甲，特殊工种工作时要穿戴好安全保护用品。



- 15、进场机械作业时，周围要拉警戒线，并悬挂警示标志。
- 16、施工结束及时清理现场，做到工完、料尽、场地清。
- 17、要每天测量体温，戴好口罩，做好防疫。
- 18、安装组件时，组件上部必须在同一条直线上。
- 19、所有工序完成后必须报验，监理验收合格后方可进行下一道工序
- 20、接地扁铁焊接要满足 2 倍搭接，三面施焊，焊接完成后做防腐处理。



主送单位	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	苏州博熙光伏科技有限公司工程项目部		
发文单位	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2022.12.5

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

