

会议纪要

工程名称：新沂市 35 万千瓦一期 25 万千瓦户用分布式光伏发电项目 编号：SDSH-HY-065

会议地点	线上腾讯会议	会议时间	2024. 12. 12
------	--------	------	--------------

会议主持人	张望
-------	----

会议主题：十二月第一次安全学习会议

参会人员：陈建宇，张望，巩丰，胡亚，匡笑达，许峰，王国富

会议主要内容：

2024 年 12 月 12 日下午 14：00-15:00 我方监理人员组织新沂项目总包管理人员开展 12 月第一次安全学习会议，学习文件《广西公司新安县光华铺风电 12.1 事故通报》，《安徽生态关于加强防寒防冻措施落实及安全管理工作的通知》，以及广东和安风电场和广西尖峰风电场检查的问题通报，学习后总结如下：

- 1、广西公司新安县光华铺风电事故原因分析：一是施工组织管理混乱。二是施工工艺标准执行不到位。三是危大工程缺少专项方案。四是承包商入场失控，未进行三级安全教育培训和安全交底，保险和体检证明缺失。五是工程质量验收管理缺位。为了深刻吸取教训，要求项目上立即展开警示教育，深入排查同类隐患，强化外包队伍入场管理，加强工程专业管控，推动体系有效运转。
- 2、广西风电场和广东风电场的检查问题通报暴露出部分项目存在不重视安全隐患排查，要求项目各单位提高定期排查时间，加强冬季项目巡查巡视，确保项目安全生产运行。
- 3、为加强防寒防冻措施及安全管理，要求如下：组织开展警示教育；加强与当地气象水利等部门的协调联系，及时发布预警信息；强化车辆管理；对运维人员进行防寒防冻安全培训，提高其安全意识和应急处理能力；配备充足的防寒物资和防寒防冻工具；密切研判设备设施覆冰、火灾等地质灾害风险；加强冬季期间的巡逻措施，增加巡检频率；切实把以防万一的工作做实。

后附会议相关图片：

会议详情

26:55(60分钟) 宫格视图

会议已超过2人, 自动转为60分钟限时会议。

张望

匡笑达

巩丰

胡亚

谨言慎行

张望

匡笑达

巩丰

胡亚

谨言慎行

语音

开启视频

共享屏幕

安全

邀请

管理成员(5)

聊天

录制

团立

AI小助手

分组讨论

应用

设置

结束会议

A

B

C

签到发起时间: 2024-12-12 10:25:41

签到总人数: 6

成员	角色	签到时间
张望	主持人	2024-12-12 10:25:41
匡笑达	参会用户	2024-12-12 10:30:36
巩丰	参会用户	2024-12-12 10:30:46
安徽生态陈建宇	参会用户	2024-12-12 10:31:12
胡亚	参会用户	2024-12-12 10:31:40
谨言慎行	参会用户	2024-12-12 10:33:28

	建设单位: 新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位: 安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.12.12

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经项目负责人签发后下发

签发: 张望