

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 建水县五里冲蓄光互补 21.6MWP 光伏并网发电项目

编号: 001

活动时间	2016.0806
活动地点	项目工地会议室
主持(交底)人	郭俊兴
内容: 大家好; 今天是根据现场的实际情况召开本项目的现场(安全专项会议)。 最近一段时间, 监理方通过对现场多次的巡视和专项检查, 发现现场在施工安全及施工存在很多问题, 高空作业没有任何防护, 严重违反国家有关建筑工程施工安全管理条例, 存在极大的安全隐患。 这种现象尤其隆昌建筑公司和四川红叶公司最为严重, 虽然建议业主方罚款多次, 但效果不佳。 今天各施工方的项目主要管理人员和安全员都在, 对于咱们在做的个别人员对安全管理不重视, 安全管理观念淡薄, 安全意识不强的人员已进行了个别沟通, 在此不再批评。 现将国家建筑工程施工安全检查标准 JGJ59-2001(安全检查标准)发给你们每人一份, 有邓伟带领大家学习一遍。请大家记准和我们项目施工安全有关的条款, 并认真执行。 刚才大家学习了国家安全基础标准, 我在此对各施工方提出一下要求。 1. 各施工单位主要负责人和安全员散会后, 立即组织本单位所有施工管理人员和作业人员召开安全会议。 2. 要求各单位安全员加强本单位施工作业人员及在场人员的安全检查, 按要求做好各级安全防护。 3. 监理方要加大现场各施工部位的安全检查, 对防护不到位的, 违章作业的, 严格按国家检查标准, 根据违章情况, 进行加大罚款力度处理, 对严重违章的单位将责令停工整改。 4. 在对现场违章人员进行处罚的同时根据实际情况, 对现场主要负责人和安全员进行相应的处罚或报你单位上级领导处理。	
参加人(签字)	业主方: 李友 监理方: 郭俊兴, 朱敏良, 邓伟. 中水四局: 孙建伟, 姜德奎 隆昌建筑: 杨海泳, 周长伦 四川红叶建筑: 王雪松

