

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|------------|
| 安全交底记录 | | 编 号 | CZZHJL001 |
| 工程名称 | 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 | 交底日期 | 2017.3.1 |
| 施工单位 | 陕西西部抗震岩土工程有限公司 | 分项工程名称 | 电控室挤密桩桩基处理 |
| 交底提要 | 安全事项、注意事项、机械注意要点 | | |

交底内容：

- 1、进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽，工人作业时要穿着反光背心，正确使用防护用品；
- 2、施工现场禁止吸烟，禁止追逐打闹，禁止酒后作业；
- 3、现场安全标志，不得随意拆除和挪移；
- 4、施工作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，撤离危险区域，严禁冒险作业；
- 5、现场各机械较多，要常检查机械电缆线，看是否有脱皮，漏线，及时维护，防止触电事故发生，发电机维护严禁带电作业，早、中、晚饭时间，场地没作业情况下，确保发电机停机后离开；
- 6、夜间加班作业，严禁生火取暖，现场禁止出现明火情况；
- 7、静力压桩机作业时，要照看机械的电缆，防止长短船压短电缆，起吊和压扒桩管时，需配合好，防止断绳、脱钩等产生的次生危险；
- 8、夹杆锤填孔作业时，填孔后期需注意夹杆上端摇摆篇幅过大，防止机械侧翻；
- 9、铲车作业时，注意车辆周边的工作人员及后方盲区，注意地面电缆的分布，防止铲齿误挑；

| | | | | | |
|-----|----|-----|-----------------|-------|----|
| 审核人 | 王伟 | 交底人 | 郭顺利 2017.3.1 | 接受交底人 | 王伟 |
|-----|----|-----|-----------------|-------|----|

1. 由交底单位填写，交底单位与接受交底单位保存。
2. 当做分项工程安全技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。