

安全专题培训会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL -001

会议地点	项目现场办公楼 101 会议室	会议时间	2018 年 4 月 23 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	黎建光
建设单位	浙富控股富春江水电设备有限公司	参加人员	余岳剑
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	参加人员	黎建光
总包单位	正泰电气股份有限公司 上海茗晋建设工程有限公司 杭州伟都钢构有限公司	参加人员	施工单位项目经理及 现场施工人员
会议议题	现场施工安全及安全培训相关事宜		

一、目的

为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全交底培训，望各施工人员认真贯彻并执行。

二、内容：安全

- 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；
- 2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；
- 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一工作背心；
- 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；
- 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；
- 6、施工现场严禁烟火；
- 7、施工区域配备足够并有效的灭火器；
- 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；
- 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；
- 10、屋顶临边需设置安全防护栏，施工人员还应正确系好安全带；

- 11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；
- 12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻布袋接焊渣；
- 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；
- 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；
- 15、施工单位做好材料设备的保管工作，不破坏厂屋面的所有物件；
- 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将车间内的材料、设备等随意挪动，需要征得车间管理人员的同意并协商制定方案实施；
- 17、所有屋面采光带均采用是玻璃钢瓦，因长期风吹雨露以及暴晒，时间久了，很有可能老化，因此施工人员必须避开采光带，不要踩踏，以免坠入而造成人员伤亡。

以上安全事宜，希望各施工单位认真宣贯并执行于本项目。请各单位悉知！

培训内容：（讲师余岳剑）

- 1、遵守场内安全奖罚制度；
- 2、遵守高空作业制度，1) 2米以上属于高空作业；2) 6级大风不准作业；3) 阴天下雨天气不做作业，结合厂内安全范例讲解；4) 遵守厂内安全制度，厂房屋顶不准吸烟。
- 3、三期厂房没有护栏，想办法用上安全防护设施；
- 4、晚上灯光条件不好时不允许加班，尽量减少晚上加班；
- 5、组件安装工施工要用劳保用品；
- 6、要求厂房加固时作业用物品不准遗留在作业平台；
- 7、焊工作业除去防护眼镜、防护帽、绝缘手套外还有要焊工专用工作服；
- 8、光伏工程施工公司安保部门安排安全人员不定期全程检查考核；
- 9、电工作业，临时用电接电都要通知场内电工人员；
- 10、高空作业人员有疾病的人员，如高血压、心脏病、贫血、恐高症等人员禁止登高作业；
- 11、作业现场标示、标语等警示，禁止厂内工人进入施工安全区内；
- 12、吸烟、电焊等防火消防知识讲解培训；
- 13、吊装作业人员作业要有起重证，指挥人员也要有证件；
- 14、配合吊装作业人员，要相互配合好，做好安全人身防护；

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏

发电项目监理部整理

2018-04-23





常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房
5.1MWp分步式光伏发电
项目

施工部位: 安全培训

当前日期: 2018年4月23日

安全会议培训



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房
5.1MWp分步式光伏发电
项目

施工部位: 安全培训

当前日期: 2018年4月23日

培训签到表

培训名称	去秋以来安全生产教育			时间	2018.4.23上午
				地点	101会议室
培训教师	[Signature]				
序号	姓 名	单 位	序号	姓 名	单 位
1	黄方田	上海茗晋	26		
2	曹志勇	上海茗晋	27		
3	朱国平	上海茗晋	28		
4	高俊祥	上海茗晋	29		
5	顾家瑞	上海茗晋	30		
6	程秉玢	上海茗晋	31		
7	程勇	上海茗晋	32		
8	胡瑞强	上海茗晋	33		
9	胡红献	上海茗晋	34		
10	卓伟	上海茗晋	35		
11	祁超	上海茗晋	36		
12	赵文管	上海茗晋	37		
13	洪书强	上海茗晋	38		
14	秦江华	伟都	39		
15	秦木华	伟都	40		
16	陈建云	伟都	41		
17	马世成	伟都	42		
18	王超英	伟都	43		
19	姚钢	伟都	44		
20			45		
21			46		
22			47		
23			48		
24			49		
25			50		