

质量/安全活动记录

工程名称：林章县大山坪风电场项目

编号：ZLJL-ZLAQ-001

活动时间	2019年06月23日
活动地点	会议室
主持（交底）人	田在欣
内容： 主题：监理项目部安全交底 一、监理部所有人员必须树立“安全第一、预防为主”的原则，把安全放在首要位置； 二、监理部进出施工现场人员必须正确佩戴安全帽； 三、要求施工单位在施工现场所有人员的个人防护用品必须佩戴整齐才能进入施工现场； 四、安全监理要认真负责现场安全文明的监理工作（包括监督施工单位、监理单位、建设单位和所有在现场的人员），其他监理部的人员发现现场有违反安全文明的行为和现场的也必须指出。 五、现场有违反安全文明的行为或现象需立即指出，必要时候拍下照片留存及时发出监理通知单并跟踪落实整改情况，上传监理云平台； 六、监理项目成员要多利用时间学习安全文明相关的法律法规和规范等知识；	
参加人（签字）	田在欣 李金平 张金星 徐辉 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

质量/安全活动记录

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLAQ-002

活动时间	2019 年 07 月 23 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	田在欣
内容： 临时用电安全技术交底 安全用电自我防护用电交底 1、施工现场临时用电人员应加强自我防护意识，特别是电动机械的操作人员必须掌握用电的基础知识， 2、开机前认真检查开关箱内的控制开关是否有效，漏电保护是否可靠，发现问题及时处理， 3、开机前检查电器接零保护是否松动，严禁用手触摸一切带电绝缘导线， 4、严格执行安全用电规范，一切用电维修，用电安装的工作必须由电工操作。 5、宿舍内禁止乱拉乱接用电，离开宿舍关闭一切电源开关。	
参加人（签字）	田在欣 张金星 徐辉 


注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



质量/安全活动记录

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-ZLAQ-003

活动时间	2019 年 08 月 23 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	田在欣
内容： 高空作业安全技术交底 1、施工前，所有的施工人员都必须接受安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。 3、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。 4、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。 5、施工作业场所所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 6、高落差超过 2 米的临边，孔隙口等应安设护栏或安全网，在开放型结构上施工，如高处搭设脚手架和无防护边缘上作业以及在受限制的高处或不稳定的高处或没有牢靠立足点的地方作业必须系挂安全带等可靠的个人防护装置。 7、注意在施工现场设置安全标示牌，防止无关人员进入施工现场而造成一些不必要的伤害和损失，晚上施工时，现场要设置良好的照明设备。 8、注意保持施工现场的整洁，防止污染周围的环境。	
参加人（签字）	田在欣 李金涛 张金星 徐辉 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。