

## 质量/安全活动记录

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目  
编号：XXSY-E-ZHJL-ZLAQ-002

活动时间	2021.12.25.
活动地点	项目部
主持（交底）人	孙少波

### 内容：

为贯彻安全施工及疫情安全方针，强化安全健康管理，保护劳动者的安全健康，建立安全、健康生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。

### 安全管理：

(1) 施工现场所有管理人员、施工人员进入施工现场都必须佩戴安全帽穿好安全带，同时按照项目部的有关要求统一着装。

(2) 施工现场机具和材料应做到“二整”：机械设备保持状态良好、整洁、停置整齐；施工材料堆放有序、存储规整合理，并插置标示牌。

(3) 工地现场外观应做到“三洁”：施工场地整洁、生活环境清洁、施工产品美观洁净。

(4) 施工现场每个施工点，均应有负责人现场指挥施工，主要部位应有技术人员在岗，现场指挥和技术要熟悉操作工艺要求和质量标准。

(5) 合理安排施工工序，可能对现场环境造成污染的附属工序要提前进行或采取相应的保护措施。

(6) 施工人员应具有环保意识，对施工中产生的废料不可乱弃乱放；对易于造成环境污染的施工材料，在运输、存放及使用过程中，应采取有效措施，使之污染或将污染降到最小限度。

(7) 现场进行的各项施工操作，必须按施工前的施工操作安排，或按相应的有关规定进行做到层次清楚，紧张有序，杜绝违章操作和野蛮施工。

(8) 认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。

(9) 施工中时时、处处、事事注意做好安全施工。

(10) 正确分析、判断和处理各种危险因素，把事故消灭在萌芽中，对自己无法处理的隐患，要及时报告工地领导。

(11) 工人应遵守临时用电安全操作规程，不得随意接拆机具或者私拉线缆，必

须有专业电工来维修、接拆线缆，以防导致触电事故。

(12) 积极参加各种安全活动。


疫情管理：

一、疫情防范

- 1、进入施工现场应做好体温检测，超过 37.2 摄氏度不准进入。
- 2、重点区返回人员须自行隔离 14 日。
- 3、出门应佩戴口罩，减少面对面交流。
- 4、定时对就餐区域实施消毒。
- 5、定期对宿舍、会议室等部位消毒。

隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理部

2020 年 11 月 5 日

参加人 (签字)	谢桂生 谭晓博 刘鹏 杨健 
-------------	--

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。