

质量/安全活动记录

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目

编号：HNLT-AQJD-001

活动时间	2022 年 10 月 8 日
活动地点	施工项目部
主持（交底）人	高富海
内容： 为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。 1. 进入施工现场必须戴好安全帽和必要的防护用品，进入现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。 2. 施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋及易滑的鞋工作。 3. 施工现场危险处，应设置安全防护措施并且有明显的警示标志。 4. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。 5. 遵守现场所有安全警告标志，未经许可不准进入安全警戒区域。 6. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字，施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督员的管理。 7. 爱护现场的安全设施，对孔洞盖板，临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱用或移作他用，非火险不得动用消防器材。 8. 施工作业前首先要检查作业场所的安全，以确定是否存在危险问题。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。 9. 遵守职业道德，爱护公共设施，不损害业主的财产。 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。 10. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥 11. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。	

12.高处作业时必须系好安全带,安全带要系好斜带或双背带,并挂在上方牢固可靠处, 严禁将安全带的扣环搭在梁缘或脚手架钢管头上、低挂高用或不牢固处。 13.临时用电严格执行“一机、一闸、一漏(漏电保护器)、一箱”的规定,漏电开关 要灵敏可靠,各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。 14.高处作业时,应佩带工具袋,零星物品应放在工具袋内或稳固的地方,较大的工具 应系好安全绳,不准抛掷物件。 15.日常施工时,组件要安装一块,固定一块,严禁直接放置于支架上或虚拧固定。应 当做到工完、料尽、场地清,文明施工。	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。