

安全技术交底

时间	2023年04月14日		
地点	天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）	教育形式	集中讲课
交底人	正衡监理：周飞	参加人员	见培训人员签名
培训内容	<p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p>【一】、安全</p> <ul style="list-style-type: none">1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一工作背心；4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；6、施工现场严禁烟火；7、施工区域配备足够的灭火器；9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；10、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；11、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包袋接焊渣；12、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；13、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； <p>【二】、设备制作与安装</p> <p>(一)、组件安装</p>		

- 1. 组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。**
- 2. 组件安装前应作如下准备工作：**
- 1). 支架的安装工作应通过质量验收。
 - 2). 组件的型号、规格应符合设计要求。
 - 3). 组件的外观及各部件应完好无损
 - 4). 安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。
- 3. 组件的安装应符合下列规定：**
- 1). 光伏组件安装应按照设计图纸进行。
 - 2). 组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。
 - 3). 组件安装允许偏差应符合表
规定：组件安装允许偏差：允许偏差倾斜角度偏差≤1° 组件边缘高差相邻组件间≤1mm 东西向全长（相同标高）≤10mm 组件平整度相邻组件间≤1mm 没东西向全长（相同轴线及标高）≤5mm。
- 4. 组件之间的接线应符合以下要求：**
- 1). 组件连接前，应分别测量组件电气参数。
 - 2). 组件连接数量和路径应符合设计要求。
 - 3). 组件间接插件应连接牢固。
 - 4). 外接电缆同插接件连接处应搪锡。
 - 5). 组串连接后开路电压和短路电流应符合设计要求。
 - 6). 组件间连接线应进行绑扎，整齐、美观。
- 5. 组件的安装和接线还应注意如下事项：**
- 1). 组件在安装前对每块组件进行电压检测，组件连线完毕进出汇流箱前应进行抽检测试，测试结果应填写“光伏组件现场测试表”按光伏规范格式进行填写。
 - 2). 组件安装和移动的过程中，不应拉扯导线。
 - 3). 组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。
 - 4). 组件之间连接线不应承受外力。
 - 5). 同一组串的正负极不宜短接。
 - 6). 单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设，宜采用 PVC 管进行保护。
 - 7). 施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。
 - 8). 进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部

	<p>位。</p> <p>9). 对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好。</p> <p>10). 严禁在雨天进行组件的连线工作。</p> <p>6. 组件接地应符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 带边框的组件应将边框可靠接地。 2). 组件接地电阻应符合设计要求。 <p>(二)、逆变器安装</p> <p>1. 逆变器安装前应作如下准备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 检查安装逆变器的型号、规格应正确无误，逆变器外观检查完好无损。 2) 运输及就位的机具应准备就绪，且满足荷载要求。 <p>2. 逆变器的安装与调整应符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 逆变器基础型钢安装的允许偏差项目允许偏差 mm/m mm/全长不直度<1<3 水平度<1<3 位置误差及不平行度- <3 2). 逆变器的安装方向应符合设计规定。 3). 逆变器与基础型钢之间固定应牢固可靠。 4). 逆变器内专用接地排必须可靠接地，应保证两点接地；金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。 5). 逆变器交流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点，电缆极性正确、绝缘良好。 6). 逆变器直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序。 7). 电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。 <p>(四)、防雷与接地</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光伏电站防雷与接地系统安装应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 的相关规定，和设计文件的要求。 2. 地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接。 3. 屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接。 <p>(五)、线路及电缆</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电缆线路的施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 的相关规定； 2. 线路及电缆的施工还应符合设计文件中的相关要求。
--	--

(六)、桩基安装

1. 各种桩基操作人员应经培训考试合格取得特种作业操作证后，凭操作证操作，严禁无证操作
2. 各施工人员进场必须佩戴安全帽，进入鱼塘区域必须穿戴救生衣
3. 桩架应垂直，压桩船架前倾不得超过 5°，后仰不得超过 18°
4. 吊桩钢丝绳与导杆夹角不得大于 30°。吊桩应按其中工操作规程操作，吊预制桩时，严禁斜位，斜吊
5. 施工场地应平整夯实，坡度不大于 3%，无积水。确认无地下埋藏物
6. 电源电缆必须架空，电箱跟电动机接地接零保护线牢固可靠，触电保护器动作灵敏有效，不得在高低压电线下打桩，移动桩机时必须保持与高压线安全距离不小于 6M。

常州正衡电力工程监理有限公司

天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

参加培训人员签名

王亮高 张超 范江伟
左贤树 李柳
周良仲 严文才
王启龙 王加玉
魏海 梅宝林
李成江
王余清
周世杰
张海斌