

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

|           |                                                                                                                           |      |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 润邦控股集团有限公司                                                                                                                |      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.09.13                                                                                                                | 检查地点 | 密溪村光伏电站光伏区      |                |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                            |      |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常。临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查现场。                                                                                          |      |                 |                |
| 存在问题      | 1. 施工人员个别未戴安全帽。<br>2. 支架安装螺丝紧固不到位。<br>3. 施工垃圾未及时清理。                                                                       |      |                 |                |
| 整改要求      | 1. 施工人员进入现场施工必须戴安全帽。<br>2. 支架安装螺丝必须紧固到位。<br>3. 施工垃圾统一堆放，及时处理。                                                             |      |                 |                |
| 检查人       | 李云 雷博文                                                                                                                    |      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赖海庆            |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人：赖海庆      日期 2017.09.14                                                                                      |      |                 |                |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：李云      日期 2017.09.15<br> |      |                 |                |