

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLJC-003

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 1 日	检查地点	4 号仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4 号仓库屋面支架的安装及组件的二次搬运、摆放		
存在问题	1、个别支架（组件支架）的螺栓未按要求紧固，存在松动现象；要求你单位立即整改，并做好对工人的技术交底及自检工作，保证所有支架上螺栓紧固。 2、组件在屋面二次搬运的过程，有个别工人未按要求佩戴手套；要求你单位立即整改，每个搬运组件的工人都必须按要求佩戴手套。 3、组件摆放在支架上未进行临时固定，存在被风刮落的风险，要求你单位做好相关的安全防范措施，并将防台风预案及时上报到监理单位及建设单位项目部。		
整改要求	针对以上问题，已经下发监理通知单 JXM-JLTZ-007。		
检查人	李伟辉	施工项目部 签收人/日期	2017.11.2
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。