

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLJC-007

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 2 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	现场施工质量情况		
存在问题	1、屋面固定线槽用的支架角钢，因其切割处未按要求进行防腐处理，已经出现锈蚀现象。 2、屋面线槽与支架连接（螺栓连接）处，个别部位只固定一个螺栓，不符合设计要求。 3、箱变基础柱子配筋已经发生变化，箱变基础每个柱子配 6 根 $\Phi 10$ 钢筋，但至今未收到你单位上报的设计院正式回复文件		
整改要求	针对以上存在的问题，已下发监理通知单 JXM-JLTZ-015		
检查人	熊浩辉	施工项目部 签收人/日期	2017.12.02
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。