

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目（12.03MWp）

编号：FGFP-JCJL-013

施工单位	河南金信电力集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 19 日	检查地点	二标段韭园大王庄
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对二标段支架安装情况，电缆线沟深度进行检查。		
存在问题	支架安装有不规范的，电缆线沟深度不足。		
整改要求	支架安装要规范，电缆线沟深度要达到设计要求。		
检查人	朱龙	施工项目部 签收人/日期	轩奇喜 2017年12月19日
整改情况	已按照安装规范安装支架，电缆沟深度已挖掘至设计要求，请复查 整改负责人：轩奇喜 日期：2017年12月20日		
复查意见	已检查，情况属实。 复查人：朱龙 日期：2017年12月20日		