



### 监 理 检 查 记 录 表

工 程 名 称： 助 残 扶 贫 分 布 式 光 伏 电 站 项 目 — 连 云 港

编号：ZHJL—ZCFP-002

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位 | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                     |
| 检查时间 | 2019 年 03 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                          | 检查地点            | 班庄镇施工现场                                                                                            |
| 检查类型 | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                    |
| 存在问题 | 1、临时用电存在乱拉乱用现象<br>2、个别屋面未做好防水措施<br>3、部分组件线缆未绑扎                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                    |
| 整改要求 | 严格按照安全文明规范及技术交底施工                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                    |
| 检查人  | 徐文平、张其超                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2019.3.22 |
| 整改情况 | <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">已按要求整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             整改负责人:  日期 2019.3.25           </div>  |                 |                                                                                                    |
| 复查意见 | <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">经复查已完成整改。</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             复查人:  日期 2019.3.25           </div> |                 |                                                                                                    |