

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳水坑整治水源三期50mm管工程.

日期	2017年12月29日 星期一	气候	小雨	气温	8℃~14℃
监理人员动态: 2人工作		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.			
施工方人员动态: 无人施工					
施工机械动态: 无机械运行					
施工进度情况	1. 因小雨未进行施工. 2. 整理相关三期资料.				
检查发现的问题	1. 施工资料有缺失部分. 2. 记流阀出线端防火泥掉落太多.				
处理措施、意见、结果	1. 补齐施工资料尽快提交. 2. 记流阀出线端防火泥要求重新封堵.				
协调内容或其他					
记录人	仲 强	总监签阅	张 强 武		

