

监 理 日 志

第 页 共 页

2017年4月14日 星期：四	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高23℃ 最低14℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作情况： 1. 检查现浇箱梁排架的整改情况。 2. 对接地线的检查。 3. 在现场检查时发现，支架拉筋受力不均匀，要求现场负责人进行整改，自检合格后再报监理单位进行验收。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。

