

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月24日

星期: 二

天气: 晴

气温: 24℃

工程名称: 南网储能有限公司新建2x100MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	现场检查, 对三期屋顶4年所有电线电缆敷设 时的质量检查, 发现4年敷设时没设置保护 装置, 且对4年所有磨损现象, 我方监理建议 施工单位用滑车敷设4年引线。 对一、二期屋顶组件支架, 未设板安装时的 质量检查, 发现一期、二期部分施工人员佩戴安全帽不规范 带, 现场口头通知整改; 个别施工人员作业时有时有抽 火因现象, 现场口头通知并整改。	
施 工 情 况	施工 单 位 徐 研 集 团	施 工 内 容 及 进 度 三期屋顶4年所有电线电缆敷设。 三期一、二期支架基础支模。 二期屋顶组件、支架吊装。 一期一、二期支架基础支模。
其 它 事 项	注意安全。 文明施工。	
本日现场监理人员 记录人: 彭晓宇		彭晓宇 彭晓宇 王博 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

