

# 监 理 日 志

第 1 页 共 页

2017 年 3 月 14 日 星期：二	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 13 ℃ 最低 1 ℃
<p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1.现场施工情况</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 号厂房顶 桥架吊至房顶</li><li>4 号厂房顶 组件吊至房顶</li><li>5 号厂房顶 夹具及支架安装调直</li><li>6 号厂房顶 夹具及支架安装调直</li></ul> <p>2.今日材料到场情况</p> <p>组件 1 车 48 托盘 共 1296 片</p> <p>3.现场存在的问题</p> <ul style="list-style-type: none"><li>透光带安全标示不够明显，要求立即更换</li><li>接地扁铁焊接后应立即进行除去焊渣，做防腐处理</li><li>有个别工人存在厂房顶抽烟的行为，要求禁止，如若再次发现，将进行经济考核。</li></ul> <p>4.之前问题的整改情况</p> <p>无</p>		