

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报

监理工作情况	现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。对进场材料要求做好防风防雨措施。
施工情况	钢加固和光伏施工人员均未施工
明日计划	对钢结构加固施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。 光伏施工人员开始放线。
备注	今日支架（连接件）、夹具、压块到货 90%。
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.7.21	