

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月17日 星期二	气候	多云	气温	18~29℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	监理5人、整改6人、加固10人				
施工机械动态:	焊机2台、升降机2台、吊车2台				
施工进度情况	钢结构加固完成92%				
检查发现的问题	1. 质量问题 ① 桁架固定, 工艺不符合要求. ② 逆变器需要对其工艺进行完善. 2. 安全问题: ① 施工人员未带安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修房屋顶桁架现进行整改. 2. 逆变器安装防雷雨设施. 3. 要求施工单位对现场施工人员进行安全管理. 做好安全防护措施.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文开		总监签阅	康金	