

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 19 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 19-27℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 发现车间屋顶B区个别部位在夹具安装过程中接线不到位; 现场安全警示性标语太少, 车间屋顶周围临边防护不到位, 针对上述问题, 已经要求施工单位进行整改。 2. 召开第一次监理例会, 并形成会议纪要。 3. 按甲方要求, 关于本工程接入批复及接入系统图纸设计事宜, 已向EPC总包单位下发监理通知单001 4. 查阅施工图纸。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安建设集团有限公司	施工内容及进度 1. 生活区: 安全文明施工大门焊接、照明灯具安装 (3人) 2. B区车间屋顶夹具、铝轨梁安装 (10人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		赵传辉
记录人:	赵传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):