

监 理 日 志

工程名称: 滑县40MW分布式光伏扶贫发电项目

日期	2017年7月3日 星期一	气候	晴	气温	25~36℃					
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 管理人员8人, 施工人员200人										
施工机械动态: 无										
施工进度情况	各乡镇对不合格项进行整改									
检查发现的问题	1. 桩基混凝土埋深达不到设计要求. 2. 屋面支墩混凝土强度达不到设计要求. 3. 电缆埋深达不到设计要求 4. 接地扁铁焊接不合格									
处理措施、意见、结果	已发监理通知单									
协调内容或其他	无									
记录人	刘士发			总监签阅	刘士发					