

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 4 日 星期六	气候	多云	气温	23°/10°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	旋龙村光伏扶贫电站, 施工人数 3人, 支架安装完成.				
检查发现的问题	1. 施工现场垃圾随便乱扔. 2. 支架檩条切口未做防腐处理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 支架檩条切口处必须做防腐处理. 3. 施工现场施工垃圾统一堆放, 及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

