

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽車路橋項目基地12M1W分部式老廠房中區

日期	2018年7月5日 星期四	气候	多云	气温	34/19℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4名工人, 1名管理人员					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 总装车间屋面钢架安装施工4人。 2. 钢楼梯施工: 单段采购材料。				
检查发现的问题	1. 总装车间屋面钢架安装过程中, 发现2处松扣松动, 未拧紧螺栓。				
处理措施、意见、结果	现场检查发现后, 立即负责人, 现场督促整改, 将2处松动螺母拧紧, 符合要求。				
协调内容或其他	今天召开安全专题会议, 强调今天的安全注意事项。				
记录人	曹光峰		总监签阅	梅波	