

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月16日 星期二	气候	阴	气温	5~16°
监理单位动态:	到达现场查看支架试装		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	有4人在试装支架				
施工机械动态:					
施工进度情况	无人施工。				
检查发现的问题	支架试装存在的问题 一、抱箍与基础板不符,抱箍偏大。 二、檩条与斜梁接合处不严密。				
处理措施、意见、结果	施工方设计、生产厂家进行了沟通。 确定更换抱箍。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志		总监签阅	苗守明	