

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月12日

天气: 多云

星期: 五

气温: 15~20℃

工程名称: 溧阳科华项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查屋面施工现场, 发现电缆桥架交接处未使用四通, 变径, 转弯头等现场存在的施工材料, 要求施工人员将现有施工材料利用, 勿造成料浪费。</p> <p>查看配电箱, 发现接地扁铁与原厂扁铁规格型号差异较大, 且焊接点焊渣未进行处理。</p>
----------------------------	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	羲和 江苏友普	电气 6人。 安装 2人。 现场进行主体外墙电缆槽盒支架安装

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	平卫忠 朱存杰
----------	---

记录人: 朱存杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
---	----------------------

