

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力油脂有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 19 日 星期一	气候	小雨转阴	气温	5℃ - 10℃
监理人员动态:		现场巡视			
施工方人员动态:		现场施工			
施工机械动态:		吊车吊装			
施工进度情况	1. 成品库钢构柱进行防火涂料涂刷及地面加强筋网恢复。 2. 成品库维修间屋顶进行夹梁轨道安装。 3. 原材料库屋顶进行材料吊装。 4. 宿舍楼屋顶进行支架安装。				
检查发现的问题	1. 部分固定连接螺栓存在松动现象。 2. 部分阵列斜梁高低差过大, 不符合要求				
处理措施、意见、结果	要求相关负责人对施工员做技术交底, 并对问题部位进行整改				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

