

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年5月6日 星期日	气候	多云	气温	32°C/24°C
监理人员动态: 李云, 郝团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 9人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 石背村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员5人. 2. 梅坑村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员4人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 组件压块个别螺丝未拧紧. 3. 施工垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 组件压块螺丝必须拧紧. 4. 施工垃圾统一堆放, 及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

