

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 6 月 11 日 星期二	气候	多云	气温	32℃ / 21℃
监理人员动态: 李云、郝团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	沙排村光伏扶贫电站. 电站加固. 施工人员4人.				
检查发现的问题	1. 屋顶有积水未清理, 影响正常施工. 2. 支架螺栓个别未拧紧. 3. 施工垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 屋顶积水必须清理干净, 不能影响正常施工. 3. 支架螺栓必须拧紧, 达到规范要求. 4. 施工垃圾必须及时清理干净.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

