

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 26 日

天气: 晴
气温: 17-27°

星期: 二
工程名称: 张士安安置房配套设施改造工程

监 理 工 作 情 况	检查验收支梁钢筋进场验收不合格, 经检查部分材料热镀锌碎渣处理不到位, 经现场因支梁, 经检查未施工, 仅支模, 拆模在现施工。经质量符合设计的要求。	
施 工 情 况	施工单位 江苏苏中建设工程有限公司	施工内容及进度 经检查支梁钢筋已绑扎完成。 支梁在现施工, 经检查未施工, 经检查未施工。 支梁在现施工。
其 它 事 项	经检查支梁安装完成。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

