

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

工程名称: 瑞金市“仁至”贫困村扶贫工程

天气: 多云

气温: 25.8/21.0

监 理 工 作 情 况	施工现场检查发现的问题: 1. 吊车作业时已域未设临时警示线, 2. 施工垃圾未及时清理. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 吊车吊运作业时相关区域必须设临时警示线. 3. 施工垃圾必须及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏支架及相关配件进场, 并进行吊运施工. 2. 金富电力厂房屋顶支架檩条切处做防腐处理. 3. 施工人员 7 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云 郑团结
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

