

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 13 日

星期: 一

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 多云

气温: 36℃/25℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套 1. 口头警告并立即整改 2. 施工垃圾未清理 2. 电缆敷设人员必须戴防护手套 3. 施工垃圾须及时清理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南 万安	1. 金富电力厂房屋顶直流电缆敷设 2. 海润服饰厂房屋顶直流电缆敷设 3. 施工人员 9 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 肖守明

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建