

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 29 日

星期: 四

工程名称: 瑞全"十二五"贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 阴转雨

气温: 20.6/12.4℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 施工人员有人在吊物下面走动. 1. 口头警告并立即整改. 2. 现场指挥人员指挥不当. 2. 现场人员不允许在吊物下面走动. 3. 现场指挥人员根据现场实际情况指挥.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 全一珠宝厂屋顶光伏组件安装. 2. 红群兴厂屋顶光伏组件进场 48 块. 3. 现场施工人员 14 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建