

监 理 日 志 (

日期: 1955 年 9 月 1 日

天气: 阴
气温: $30^{\circ}\text{C}/24^{\circ}\text{C}$

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 组件外包装随意丢弃.		处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 组件外包装统一堆放, 及时清理.	
	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 圆鑫标准厂房屋顶光伏组件安装. 2. 现场施工人员 14 人.		
其 它 事 项				
本日现场监理人员 记录人: 李云		李云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建