

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 4 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 34℃/25℃

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套. 1. 口头警告并立即整改. 2. 剪刀掉的电缆头等物品. 2. 电缆敷设人员必须戴防护手套 - 未及时的集 3. 电缆头外包装等物品须及时 3. 电缆桥架个别位置未盖好. 收集并清理好现场. 4. 电缆桥架上盖须合缝盖好.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 凯迪电子厂屋顶逆变器、汇流箱、配电箱安装 2. 红都兴厂屋顶光伏组件安装. 3. 现场施工人员 16 人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李云 记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 肖守明	

第五版单

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建