

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 19 日

星期: 三

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 多云
气温: 30/25℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工工人未戴安全帽. 2. 组件外包装壳随意丢弃. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员必须戴安全帽. 3. 组件外包装壳统一堆码, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 金字电杆电线电缆下房光伏组件安装. 2. 钹新村下房屋顶电缆敷设. 3. 现场施工工人12人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗子明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建