

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 8 日

星期: 一

工程名称: 沛县"十二五"贫困村光伏扶贫工程

天气: 晴

气温: 29℃/16℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽 2. 支架横条切边未做防腐处理 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 施工人员必须戴安全帽 3. 横条切边必须做防腐处理	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红都兴7号屋顶光伏组件安装 2. 红都兴7号屋顶电缆敷设 3. 现场施工人员14人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 云
记录人: 李 云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

